


Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	11
Comune Amministrativo	Daiano	N. Particella Edificiale	122
Comune Catastale	Daiano	Data del Rilievo	Maggio 2016 Marzo 2019 Novembre 2019
Indirizzo	Piazza Vaia, 1	Rilevatore	Ing. Marco Sontacchi





1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE	B		MALGA	F	
		EDIFICIO RURALE	C		DEPOSITO	G	
		STALLA-FIENILE	D			H	
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860	8		8		
		TRA IL 1860 E IL 1939	6				
		POSTERIORE AL 1939	4				
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE	8		6		
		MEDIA DEFINIZIONE	6				
		BASSA DEFINIZIONE	4				
		NESSUNA DEFINIZIONE	0				
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0		1
		CARATTERI COMPL.	2	1	0		1
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0		2
					20		
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA		X			
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO		X			
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di utilizzo	UTILIZZATO		X			
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli legislativi	Nessuno					
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	Restauro e Risanamento conservativo					
11	Note:						

PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RESTAURO	X
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari: Restauro delle facciate ovest e sud ove presenti le decorazioni pittoriche. La possibilità di applicare l'art. 105 della LP15/2015 è da intendersi attuabile solo se l'unità di intervento riguarda l'intera p.ed. 122 (scheda 39/A e scheda 39/B).		
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza		
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI	X
		NO	